

Návod pro OCHRANNÉ BRÝLE

Typ: SG-71006 clear, číslo výrobku 102619 čiré

Typ: SG-71006 smoke, číslo výrobku 102618 tmavé

Tyto brýle splňují základní požadavky evropského nařízení EU 2016/425 a normy EN ISO 16321-1: 2022. Dokladem o posouzení shody výrobků s touto normou je označení CE na výrobku.

Účel použití: brýle byly navrženy pro ochranu očí před mechanickými částicemi, které se nachází ve vzduchu v průmyslových oblastech, laboratořích, vzdělávacích zařízeních, při práci řemeslníků atd.

Brýle poskytují takovou ochranu, jaká je uvedena v dle technické třídy, tj pouze k ochraně před částicemi pohybujícími se vysokou rychlostí s nízkou energií. Omezení: brýle nošené přes standardní dioptrické brýle mohou přenášet nárazy a představovat tak nebezpečí pro jejich uživatele. Brýle nejsou určeny k ochraně očí před jiskrami, ostrým světlem.

Technické údaje:

Velikost: univerzální

Optická třída zorníků: 1 (nejvyšší), vhodné pro trvalé a dlouhodobé nošení.

Třída nárazu: C (45m/3), tj. nízká energie – ochranné brýle/štíty určené pro běžné riziko

Označení SG-71006 clear – 102619: GLO CT HMT K N – 16321 CT HMT

Označení SG-71006 smoke – 102618: GL3 CT HMT K N – 16321 CT HMT

Kategorie UV filtru: SG-71006 clear/102619: 0, 80-100% = čiré/velmi světlé

Kategorie UV filtru: SG-71006 smoke/102618: 3, 8-18% = tmavé/intenzivní slunce

Varování: Brýle odolávají nárazům, ale nejsou nerozbitné. Pravidelně je čistěte a prohlížejte. Zorníky s dolíčky nebo škrábanci snižují průhlednost. Pokud je výrobek poškozen nebo má poškrábaný zorník, musí se vyřadit a nahradit novým. Výrobek není určen k opravě. Vždy se ujistěte, že brýle jsou vhodné pro vaši aplikaci. Pokud si nejste tímto jisti, poraďte se s bezpečnostním technikem.

Materiál: Zorníky polykarbonát, rámeček polykarbonát.



Upozornění: Materiál brýlí může u citlivých osob v místě dotyku s kůží vyvolat alergickou reakci. V tomto případě brýle dále nepoužívejte a popřípadě vyhledejte lékařskou pomoc.

Údržba a čištění: Zorníky a obruby brýlí čistěte teplou mýdlovou vodou, nikdy ne nasucho. Brýle osušte pomocí měkké a savé látky. K čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Brýle je možné desinfikovat šetrnými desinfekčními prostředky na bázi vody.

Skladování: Brýle skladujte při teplotě 5-55 °C a relativní vlhkosti do 90%. Brýle chraňte před poškrábáním a před organickými rozpouštědly. Pokud brýle nepoužíváte, uložte je do pouzdra nebo jiného ochranného obalu.

Životnost: brýle vyměňte po 2 letech normálního použití, nebo dříve, pokud vykazují známky poškození.

Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.



Výrobce: GuangDong J&Y Industrial Co., Ltd, No.285 Juhuashi Rd, Huashan Town, Huadu District Guangzhou, 510880, China

Dovozce / zmocněnec pro ČR: VEN s.r.o. – provozovna: V Růžovém údolí 555, 278 01 Kralupy nad Vltavou, info@ven-sro.cz

Dovozce pro SK: VEN SK s.r.o. Pezinská cesta 30, 90301 Senec, obchod@ven.sk

Prohlášení o shodě je uvedeno na www.ven-sro.cz

Certifikováno: **SATRA Technology Europe Limited, Notified Body: 2777**

Bracetown Business Park. Clonee. D15YN2P. Republic of Ireland.